

Auszug Referenzen für verschiedenen BMW-Niederlassungen

BMW, Werk 2.1, -Leergutfläche, Dingolfing
Elast. Fugenabdichtungen im Bodenbereich

BMW, Geb. 19.0, 3.0, Geb. 68.5 A, Halle 26.0, Werk 4.1, Landshut
Elastische Fugenabdichtung zwischen Fliesenbelägen

BMW, Dingolfing SB-Shop Geb. 33.0
BMW, Dingolfing Geb. 12.0/12.1/12.2, Geb. 13.0, Geb. 40.0
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

BMW, Dingolfing Geb. 3.0, Werk 2.1, Geb. 74.0
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

BMW, Regensburg, Geb. 51.0
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

BMW, Werk 1.1, Geb. 16.1, München
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

BMW, Werk 2.2, Geb. 75.1, Dingolfing
Elastische Fugenabdichtung der Bodenfugen

BMW Halle 50.5, 2. OG Sozialräume
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

BMW, Werk 2.4, Geb. 50.2, Dingolfing
Elast. Fugenabdichtungen zwischen Betonfertigteilen im Innen- u. Außenbereich

BMW Werk 2.4, Tor 3, Betriebstankstelle
Elast. Fugenabdichtung im Bereich der Tankstelle nach KIWA-Norm

BMW, Bereich Kiosk, Landshut
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen

Ausbildungszentrum, Dingolfing
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Fliesenbelägen
Elastische Fugenabdichtungen zwischen Metallelementen

BMW Ausbildungszentrum, Mengkofener Str., DGF.
Elast. Fugenabdichtung im Innenbereich Stahlträger Anschluß
Mauerwerk, horizontal und vertikal, sowie zwischen Dachprofil u. Mauerwerk

BMW Werk 1.5, Geb. 11.5, Knorrstr. München
Elast. Fugenabdichtung zwischen Fliesenbelägen